

**ACTUALITES CHANTIER
DU 20 janvier 2021**

**Ce diaporama illustre la gazette de sos baie d'AUTHIE
du 24 janvier 2021**

**Vous y trouverez des témoignages sur la situation
constatée du bec de perroquet au bois de sapins**

SOS baie d'Authie

Vers le bec de perroquet

Digue barrois rehaussée

gué

20 01 2021

Vers le bec de perroquet

Digue barrois rehaussée

gué

20 01 2021

Vers le bec de perroquet

Le gué freine le courant mais n'empêche pas l'Authie de couler
Ps à marée basse, car pendant les marées l'ensemble est bien sûr submergé

gué

18 01 2021

**Vers le bec de perroquet
La plage et le blockhaus qui était tombé à la mer**



20 01 2021

Vers le bois de sapins

Défecteur sud, l'Authie coule au delà

20 01 2021



Vers le bois de sapins

L'Authie devant le déflecteur sud



20 01 2021

**Vers le bois de sapins
Devant le déflecteur sud**

**Les deux blocs de béton appartiennent aux gros vestiges de blockhaus
qui ont fait obstacle aux courants pendant 10 ans**

20 01 2021



Vers le bois de sapins

Défecteur nord, l'Authie coule en partie dedans



20 01 2021

Vers le bois de sapins

Les deux déflecteurs vus de la plage



20 01 2021

devant le bois de sapins
Le filet posé en mai 2019 (1) malgré le projet
de rechargement réapparaît,
Il n'est apparemment pas dans un sens favorable



(1) Il ne s'agit pas d'une opération de la CA2BM

20 01 2021

Devant le bois de sapins

La trace de la tempête du 15 novembre



20 01 2021

**lisière du bois de sapins
Abattage en prévision de
reconstitution de dune**



20 01 2021

**lisière du bois de sapins
Abattage en prévision de
reconstitution de dune**



20 01 2021



20 01 2021

Lisière après abattage

le bois de sapins
Devant la brèche , les filets coco qui captent le sable



20 01 2021



20 01 2021

**Derrière le bois de sapins
Photo prise depuis la lisière la plus étroite**