## Point au 6 avril 2018

Ce diaporama est une rétrospective de l'évolution de la situation de la plage du bois de sapins,

- du 3 février 2018, juste avant les opérations de rechargement, au lendemain des grandes marées de février et du dernier coup de vent qui avait encore fait reculer la dune
- au 6 avril 2018

**EN NOVEMBRE 2015** 

Du sable commence à repartir ce qui n'est pas une surprise, on le sait bien, malgré des marées clémentes depuis la mi mars. On aurait pu croire que ce sable descendant sur la plage, aurait une influence sur le courant. Or c'est plus compliqué que cela. L'origine du problème, maintes fois signalée, est en amont au niveau du bec de perroquet. Le courant fluctue ensuite jusqu'à la digue submersible avec des bancs de sable évoluant rapidement, situation installée depuis un bon moment. On constate même une progression du courant entre la brèche et le blockhaus

Nos propositions réitérées sur une intervention au niveau des vestiges de la digue barrois, qui renvoient le courant vers le bec de perroquet, ainsi que pour un test sur la protection du sable avec des géotubes utilisés avec succès ailleurs restent lettre morte, ainsi vont les échanges dans notre communauté d'agglomération.

Après il ne faut pas s'étonner qu'un jour ça puisse bloquer. Par exemple le PAPI s'est fait en ignorant les remarques des associations, sans informer les gens, leur demander leur avis, en pensant que ceux-ci ne pourraient que dire amen à ce que les génies ont décidé, c'est comme ça et puis c'est tout. Un diktat en quelque sorte Et bien ça ne se passe pas exactement comme ça.

A CE PROPOS NOUS N'AVONS PAS RECU, POUR LE MOMENT, DE REPONSE A NOTRE DEMANDE DE REVISION DE LA STRUCTURE PREVUE POUR LA DIGUE RETROLITTORALE DU PAPI. STRUCTURE INADAPTEE QUI NE PERMET PAS DE STOPPER L'EROSION, C'EST-À-DIRE DE FIXER LE TRAIT DE CÔTE, CONTRAIREMENT AUX ENGAGEMENTS ECRITS DE LA PREFECTURE



Pour lutter contre l'érosion du cordon dunaire et les risques de submersion marine, la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois réalise des travaux de ré-ensablement au bois des sapins

5 opérations de rechargement sédimentaire de Nature des Travaux :

35 000 m3 de 2018 à 2021

Maîtrise d'œuvre :

.Coordonnateur sécurité .

protection de la santé : Qualiconsult Sécurité

Groupe Qualiconsult

WALT TOO IS

NO CONTRACTOR

8 semaines Durée du chantier :

Eiffage Route Entreprise:

**EIFFAGE** 

1490397,00 € HT Coût de l'Opération :

Union Européenne (FEDER):741 166€ (50%) Financeurs:

Etat Apence de fourcement des Pérsonactions de harquet de France: 451088€ 30%)

CA2BM: 298 143€ (20%)





Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 11 - 13 Place Gambetta - 62170 Montreuil-sur-Mer





























































Exemple de géotube rempli de sable On pourrait par exemple tester en commençant par en mettre tout contre les piquets sur la plage (juste derrière). Nous le suggérons depuis 2015, pas de réponse comme d'hab















