

27 mars 2019

Les marées d'équinoxe sont terminées. Elles se sont heureusement déroulées par un temps clément, sans vent. Que constate t-on?

Le bois de sapins : Le cours de l'Authie se maintient au loin devant le bois de sapins, tout en se dirigeant droit derrière la digue submersible. Du rechargement de 35.000m³, il ne reste rien devant la brèche et au nord du bois, Il en reste peu et de moins en moins dans la zone la plus rechargée, mais qui ne protège pas une zone actuellement à risque . Le courant de marée a néanmoins lavé la plage qui, s'il y existe par endroit maintenant une pente douce, a repris son bas niveau en pied de dune, au nord et plus bas au sud ,derrière le blockhaus qui s'enfonce de plus en plus vite. A ce propos il faut vraiment s'interroger sur l'origine des turbulences se produisant en cet endroit lors de la marée montante. Il y a quelque temps le courant de flot, orienté par filet test, avait creusé un espace ente le filet et le blockhaus en en minant la base. Une rallonge de filet avait été fixée dans cet espace. Ce phénomène doit être approfondi, y aurait-il une contre productivité? S'en assurer.

La tourbe est réapparue aux deux extrémités, on ne pourrait pas faire passer de gros engins devant l'extrémité nord

Le bec de perroquet : de ce côté-là ça ne s'arrange vraiment pas. La progression de l'érosion est effarante.

Des vestiges de blockhaus, non apparents il y a quelques années, sont en train de descendre dans le courant.

L'effet persistant de détournement par les vestiges de la vielle digue (Barrois) apparait évident, quand va-t-on enfin intervenir pour y laisser passer le courant?

Le filet test : coucou le revoilou le serpent de mer, soit disant miracle. Après 4 ans de test jugés comme probants par son promoteur et attestés comme tels par des scientifiques desquels on se demande ce qu'ils suivent, car nous y voyons le contraire voilà que l'on profite d'un recul temporaire (moins d'une une fois par an en moyenne) de l'Authie pour crier victoire, alors que l'on a perdu 400.000m³ de sable depuis son installation. Et, en plus poser une rallonge juste à l'endroit où l'on veut placer les géotubes.

Ca ne sent pas la manœuvre déjà. Nous demandons une réunion contradictoire où nous pourrions comparer notre suivi à celui des scientifiques. car nous pensons à contrario que ce filet a un effet contreproductif et qu'il augmente le danger.

24 mars 2019



24 mars 2019

**Tout le sable qui est parti du bord s'est redéposé devant en créant un
banc de sable séparé par un chenal emprunté par les courants de marée**



24 mars 2019 vu dans l'autre sens

**Tout le sable qui est parti du bord s'est redéposé devant en créant un
banc de sable séparé par un chenal emprunté par les courants de marée**



24 mars 2019 sud de la brèche, quasiment plus de sable de rechargement



24 mars 2019, nord du bois de sapins

Plage en pente douce, du sable provenant du rechargement et de la dune



24 mars 2019





24 mars 2019

La dune a été quand même un peu touchée

24 mars 2019, là un engin aurait du mal



24 mars 2019, la tourbe réapparue



24 mars 2019 devant la brèche et un peu plus loin



24 mars 2019, le blockhaus et la plage derrière



24 mars 2019, le blockhaus bientôt enfoui et pourtant c'était une sacrée masse




24 mars 2019, l'érosion juste après le blockhaus



24 mars 2019



24 mars 2019, le courant détourné par les vestiges de la digue



24 mars 2019, comparer avec la vue suivante



Le même endroit le 3 Mars 2019, sous un angle légèrement différent



27 mars 2019 pose rallonge filet test



27 mars 2019 pose rallonge filet test

