

Bois de sapins

Situation au 21 01 2011



6 01 2011



**La progression persiste malgré une pente qui semble moins abrupte.
Il s'agit en fait d'un éphémère comblement provenant du sable pris à la plage.
Enfin de ce qu'il en reste !**

21 01 2011



Ça rétrécit

15 mètres environ

2

Ça se creuse toujours

21 01 2011



Bouillie de sable provenant de la plage

21 01 2011



« l'obstacle » constitué par l'enrochement a un indéniable effet accélérateur