

Bois de sapins

Situation au 05 02 2011



6 01 2011



Point critique

Ça rétrécit

15 mètres environ

Ça se creuse toujours

2

21 01 2011



Point critique

La progression persiste malgré une pente qui semble moins abrupte.
Il s'agit en fait d'un éphémère comblement provenant du sable pris à la plage.
Enfin de ce qu'il en reste !

21 01 2011



Point critique

1?

2?

On ne situe plus vraiment les repères du 6 et de 21 01. Il faut en prendre d'autres

04 02 2011



Point critique

12 mètres environ

05 02 2011



À côté du point critique, direction nord, avancée maximum du chenal vers l'est. où la rive est la plus abrupte. La dune en est à 15m du bord

05 02 2011



Piquet repère

De ce piquet, planté la veille, seule émergeait la partie peinte.
Moins 30 cm en deux marées (86/87)

05 02 2011



Fort recul des dunes entre le blockhaus et le bois de sapins

05 02 2011



**Fort recul des dunes entre le blockhaus et le bois de sapins.
Révélateur d'une avancée du chenal car la marée n'a pas touché
les dunes situées de part et d'autres.**

05 02 2011



**Après l'anse des sternes et l'anse du bois de sapins,
naissance d'une troisième anse entre le blockhaus et de Bec de perroquet**

05 02 2011



La nouvelle anse, vue dans l'autre sens. En fait si le blockhaus n'existait pas l'anse du bois de sapins serait encore bien plus importante

05 02 2011



Dunes du Bec de perroquet, à 30m du chenal il y a un an, elles s'en sont éloignées de plus de 30m supplémentaires.

05 02 2011



**La digue Barrois vient de réapparaître au Bec de Perroquet!
Plutôt goguenarde non? Faut-il y voir un signe?**

05 02 2011