

## 19-21 mars 2022, de la digue submersible au bec de perroquet

Voici un diaporama témoignant de la situation au lendemain des grandes marées de l'équinoxe de printemps (ce dernier week end).

On peut voir que l'Authie maintient toujours son éloignement.

Comme nous l'avons écrit, les coefficients modérés des marées lors des récentes tempêtes ont permis d'en limiter les effets sur le cordon dunaire qui a été essentiellement (et modérément touché) sur ses parties les plus épaisses)

Les photos permettent de faire le point devant le bois de sapins en comparant avec des photos antérieures.

La digue rétro-littorale est en cours d'achèvement. Les travaux avaient été suspendus cet automne à cause des intempéries qui rendaient impossible leur finition, car l'essentiel de la structure était terminé.

*Ps les arbres que l'on voit sur la plage devant le bois de sapins, ont été placés par l'entreprise avant le chargement. Ils résultent d'abattages préventifs nécessaires pratiqués en lisière et non de la récente tempête comme on a pu le lire dans des publications « éclairées », parues dans certains groupes Facebook*

# L'AUTHIE devant le bois de sapins



Défecteur sud

Digue Barrois

Authie

Authie

Défecteur nord

21 03 2022



Authie

Authie

21 03 2022



Authie

Authie

21 03 2022

Authie

Authie

21 03 2022

Défecteur nord



Authie

Authie

Digue submersible

Défecteur nord

21 03 2022



Authie

Déflecteur nord



Authie

Digue submersible

21 03 2022

# La dune devant le bois de sapins



Cordon dunaire épais

Cordon dunaire réduit

Cordon dunaire épais

Devant le Cordon dunaire réduit  
Côté nord

limite

Cordon  
dunaire  
réduit

21 03 2022

Devant le Cordon dunaire réduit  
Côté sud

Cordon

limite

dunaire

réduit

21 03 2022

**Sur la plage, devant le cordon dunaire réduit**

**À remarquer, la mer n'est pas parvenue au pied pendant les grandes marées du week-end (coeff 100)**



**21 03 2022**

**Devant le déflecteur sud, des vestiges  
de fortifications sont apparus**



**PHOTO DU 19 03 2022**

**Devant le déflecteur sud, des vestiges  
de fortifications sont apparus**



**PHOTO DU 19 03 2022**



Les vestiges

Déflecteur sud

PHOTO DU 19 03 2022

**Un peu plus loin, vers le bec de perroquet**

**Le bunker qui était tombé dans l'Authie,  
éloignée aujourd'hui par la digue Barrois**

**PHOTO DU 19 03 2022**



Le bec de perroquet

C'est une bache , pas l'Authie

Qui est là bas

PHOTO DU 19 03 2022



**l'Authie est loin**

**Digue Barrois**

**Authie**

**PHOTO DU 19 03 2022**

*Merci à Fabien Marc pour la photo*

