

Point au 22 janvier 2022

Où en est l'Authie?

Ce 22 janvier 2022 on peut constater que l'Authie est complètement passée de l'autre côté des deux déflecteurs. C'est une bonne nouvelle, à confirmer cependant.

Sur les photos suivantes on peut voir l'épaisseur du banc de sable qu'elle est parvenue à percer. Banc de sable qui est en fait l'extrémité du poulie.

Ceci confirme, s'il était encore besoin de le faire, que **l'érosion est la résultante entre l'affrontement de deux bancs de sable antagonistes, entre lesquels le fleuve tente de passer, et non d'une élévation du niveau de la mer.** L'Authie a besoin d'un socle sur lequel s'appuyer. Ce dispositif existe dans les estuaires environnants qui connaissent le même phénomène et même de chaque côté du bois de sapins.

Rappel : Les objectifs affirmés de notre association depuis maintenant plus de dix ans sont de protéger l'arrière de la zone contre la submersion, tout en éloignant l'Authie et en la maintenant éloignée, pour lutter contre l'érosion.

Le cordon dunaire reconstitué dispose encore d'une épaisseur conséquente, surtout que celle-ci bénéficie d'un bon engraissement par les vents (voir photos). Mais il ne faudra pas attendre indéfiniment pour réagir.

Une canalisation de l'Authie au bois de sapins permettra de voir l'avenir sereinement.

Voilà notre demande, nous allons agir pour, si rien ne bouge.

Rappel situation au 07 décembre 2021



le 16 12 2021

Rappel situation au 07 janvier 2022



Déflecteur sud

Authie

bras

bras

bras

Déflecteur nord

07 01 2022

Le 22 01 2022

Défecteur sud

Authie

Défecteur nord





Déflecteur sud

Déflecteur nord

Authie

Authie

22 01 2022



Authie

Authie

22 01 2022

Digue Barrois

gué

Digue Barrois

Authie

Authie

Authie

Bout du poulier érodé par l'Authie



22 01 2022



Côté dune, la situation est stable

Niveau atteint par la
marée haute de coefficient 80

22 01 2022

A photograph of a sandy beach with a dune in the foreground and a forest in the background. The dune is on the right side, showing a steep, eroded slope. The forest consists of tall, thin trees, some of which are bare, suggesting a winter or late autumn setting. The sky is overcast and grey. The text "Regardons de plus près et derrière" is overlaid in orange in the center of the image.

Regardons de plus près et derrière

22 01 2022



35m environ au plus large, devant la brèche



22 01 2022



Ici moins épais devant mais... suivre la flèche



22 01 2022



22 01 2022



22 01 2022



22 01 2022