

3 septembre 2023

situation, vue au sol ,du bois de sapins à la digue Barrois

Photos prises à marée basse, après une marée de 112

On peut constater que,

- La situation est sensiblement la même que le diaporama du 6 août sauf que...

- le rechargement devant le bois de sapins fond doucement.

La situation n'est pas la même qu'avant le chantier de rechargement massif avec le rétablissement de la digue Barrois, car l'authie est éloignée ce qui signifie qu'il ne s'agit plus que de gérer les effets des marées ce que manifestement les déflecteurs en bois ne règlent que partiellement, nous ne cessons de le souligner.

On peut cependant constater qu'un matelas de sable protecteur s'est progressivement constitué dans la dune de l'anse du bois et que, par endroits, la mer n'atteint plus la dune même en grande marée, grâce à un phénomène naturel, ce qui est encourageant.

On peut aussi voir que la digue Barrois est devenue étanche et que l'Authie suit toujours le même chemin à marée basse. Il faut finir le boulot en faisant en sorte, maintenant que l'Authie en est loin, que le cordon dunaire du bois de sapins soit protégé, comme cela existe juste à côté de la grande dune à la base nautique des sternes.

D'autre part , ne pourrait -on penser qu'un dégagement de la digue, en son extrémité ouest, un peu au-delà du contournement , permettrait un meilleur écoulement du fleuve, tout en pérennisant son cours ?

Nous posons la question.

**3 septembre 2023,
Devant le bois de sapins,
vu depuis le côté sud**



**3 septembre 2023,
Devant le bois de sapins,
vu depuis le côté nord
Pas du rechargement a fondu mais....**



**3 septembre 2023,
20 à 30 m de dune se sont créés juste derrière
Vus côté nord**



**3 septembre 2023,
20 à 30 m de dune se sont créés juste derrière
Vus côté sud**



Revenons en arrière, juste derrière la plage.

Le 23 septembre 2014 mise en place de big bags sur 1 épaisseur, pour protéger l'arrière de l'eau salée en provenance des vagues déferlantes



Le 28 septembre 2015
Les big bags sur 3 épaisseurs



Le même endroit en octobre 2016



Le même endroit, le 3 septembre 2023



**Continuons, 3 septembre 2023,
à mi chemin en allant du bois de sapins
au déflecteur sud**



**3 septembre 2023,
à mi chemin du bois de sapins
au déflecteur sud, vu dans l'autre sens**



**3 septembre 2023,
Un peu plus loin vers le déflecteur sud**



**3 septembre 2023,
Derrière le déflecteur sud**



**3 septembre 2023,
Derrière le déflecteur sud,
plus à droite**



**3 septembre 2023,
En dessous**



**3 septembre 2023,
Derrière le déflecteur sud,
juste après, sur la gauche
C'est ce vestige qui est tombé de la dune fin 2019**

**Blockhaus
2019**



Le même endroit le 9 février 2020,



**3 septembre 2023,
Derrière le déflecteur sud,
juste après, suite
Comme sur la photo précédente, la laisse de mer fixe le sable qui se végétalise**



**3 septembre 2023,
Derrière le déflecteur sud,
juste après le vestige de fortification.
Dans l'autre sens**



**3 septembre 2023,
Même fixation naturelle de sable, à l'extrémité du bec de perroquet**



**3 septembre 2023,
L'extrémité de la digue Barrois, côté Groffliers**



**3 septembre 2023,
L'extrémité de la digue Barrois, côté Groffiers
ZOOM pas de courant en bout, à marée basse**



**3 septembre 2023,
Derrière l'extrémité de la digue Barrois, côté Groffiers
ZOOM
Pas de courant à marée basse**



3 septembre 2023,

ZOOM

**Pas de courant à marée basse au bout de la digue
ni du bout vers le nord (photo prise de l'extrémité)**



**3 septembre 2023,
La digue Barrois vers l'ouest,
Le sable s'est accumulé côté nord en l'étanchéifiant**



Authie

**3 septembre 2023,
La digue Barrois vers l'ouest,
suite**



Authie

**3 septembre 2023,
La digue Barrois vers l'ouest,
à l'approche du gué et du contournement de
la digue en son extrémité par l'Authie**



Le niveau du poulter semble s'être élevé en cet endroit
(à confirmer)

Authie

Authie



poulier

Authie

Authie