

Mardi 4 avril 2023
situation de l'Authie devant le bec de perroquet et le bois de sapins

Fin de marée descendante, 18h30, marée basse à 19h17.
En cet endroit la baie se vide encore à l'heure de la marée basse.

Belles Photos aériennes, prises par Fabien Marc, sympathisant, qui nous autorise à les utiliser. Nous l'en remercions vivement.

On peut voir que l'Authie s'est encore éloignée du devant du bois de sapins. La comparaison entre les flèches des photos 2 et 3 montre une évolution spectaculaire.

Le 4 avril 2023

contournement

Authie

Authie

Barois

gué

Barois

Photo de Fabien Marc

Le 4 avril 2023



Authie

Digue submersible

Déflecteur nord

Déflecteur sud

Barois

Photo de Fabien Marc

Barrois dans sa structure de 1884

Bras secondaire de marée

Comparer avec vue précédente



Digue submersible

RAPPEL Le 15 février 2023

Photo de Philippe Cornu

Le 4 avril 2023

Défecteur nord

Défecteur sud

Photo de Fabien Marc

Le 4 avril 2023

Gros ridains

Photo de Fabien Marc

Le 4 avril 2023

Défecteur sud

Photo de Fabien Marc



Le 4 avril 2023

Défecteur nord

Photo de Fabien Marc