

8 – 12 avril 2023
situation de l'Authie devant le bec de perroquet et le bois de sapins

Photos prises à marée basse les 8 et 12 avril 2023

On peut constater que,

- L'Authie terrasse toujours bien le poulie dans le contournement, en bout de digue Barrois et en face de l'extrémité de la digue submersible de l'anse des sternes,**
- Le fleuve s'écoule le long de la digue Barrois en son amont, en formant un méandre qu'il convient de surveiller côté bec de perroquet, sachant que nous sommes loin du risque d'un éventuel contournement en cet endroit, compte tenu à la fois de la dimension du banc de sable protecteur et de l'existence de la digue barrois enfouie, qui subsiste jusqu'au fond de baie.**
- Le temps agité, avec vents de mer dominants, pendant les grandes marées, a entamé le rechargement récent. On peut constater cependant que le sable s'est essentiellement redéposé devant le pied du rechargement et que les vents forts qui sévissent en petite marée en ramène en bas de rechargement et dans la dune.**

Nous persistons à dire que l'on a pas fini le travail dans la protection du rechargement et qu'il faut le faire sans trop tarder.

Par contre l'Authie va-t-elle continuer son évolution spectaculaire? On n'en sait rien, à suivre donc.

8 avril 2023



8 avril 2023



8 avril 2023



8 avril 2023



8 avril 2023



12 avril 2023

En amont de la digue Barrois -1



méandre

Authie

Digue Barrois

12 avril 2023

En amont de la digue Barrois - 2



Authie

Digue Barrois

Contournement

12 avril 2023 le rechargement



12 avril 2023 le rechargement





12 avril 2023
derrière le rechargement

**12 avril 2023, derrière le déflecteur sud
Plaque de béton tombée
ou extrémité d'un ouvrage?**

