

**ACTUALITES CHANTIER
DU 16 OCTOBRE 2020**

+

Comparaisons avant et après

SOS baie d'Authie

Le bec de perroquet le 19 09 2020

Digue barrois rehaussée



Le bec de perroquet le 4 12 2019
Le même endroit

Construction du rehaussement





Digue Barrois réhaussée

Là où l'Authie coule à
marée basse
Le même endroit qu'auparavant

14 10 2020

16 octobre 2020
devant le bois de sapins



10 novembre 2018
Devant le bois de sapins




16 octobre 2020 vers le blockhaus



10 novembre 2018 vers le blockhaus



08 10 devant le blockhaus, sud bois de sapins, rechargement du déficit dû au passage répété des engins



15 octobre 2020

Rechargement sud bois de sapins en cours



16 octobre 2020

Démarrage du chantier en fin d'après midi

Les engins passent l'Authie, en convoi pour la première fois du jour et sous surveillance après des tests de traversée. Un moment toujours délicat.



16 octobre 2020 prélèvement dans le poulrier



14 10 2020



**16 octobre 2020, derrière la digue Barrois rehaussée, côté Berck
Les arénicoles reviennent en quantité
Bon signe**