

## **Point sur la situation du bois de sapins au bec de Perroquet les 2 et 3 septembre 2015**

Les grandes marées du mois d'août (coeff 114) ont été plus clémentes que celles de l'an dernier. Si les dunes de l'anse des sternes ont à peine été « léchées », celles du nord de la brèche du bois de sapins, situées à proximité du proche méandre actuel de l'Authie, ont subi une érosion qui reste malgré tout limitée, comparée à la forte agression subie par les dunes du bec de perroquet.

Le renfort de sable pratiqué l'an dernier, devant la brèche, par notre communauté de communes a fini d'être délavé, une partie non négligeable a cependant été transportée par le vent devant les big bags, renforçant ainsi cette protection.

Le diaporama à suivre témoigne de cette situation.

Il est prévu de recréer un nouveau ré ensablement temporaire devant la brèche ainsi qu'un renforcement des bigs bags avant l'hiver. Autant qu'il faudra, a priori, le temps d'attendre la mise en œuvre du projet de ré ensablement massif qui malheureusement semble faire du surplace depuis presque un an.

Le souci est que si ce projet doit faire l'objet d'aides au financement, les procédures d'urgence, quant à elles, sont financées par notre seule communauté d'agglomérations.

L'Authie revient vers le bois de sapins, la rétrospective présentée en fin de diaporama permet de juger de son évolution depuis fin 2012, il est édifiant.

La nature nous a donné un répit qui aurait permis de mettre en place aisément, du fait de son éloignement et du sable accumulé, un dispositif solide et efficace qui l'aurait maintenue éloignée.

Mais les lois, dispositions et délais impartis censés la protéger, nous ont en fait empêché de le faire.

Peut être la situation sera telle que nous ne pourrons plus le faire quand nous serons prêts.

Parfois la nature doit se demander si, au fond, l'homme n'est pas stupide.

Le bois de sapins, au nord de la brèche →  
en face du méandre.

2 septembre 2015



**Le bois de sapins, au nord de la brèche →  
en face du méandre.**

**2 septembre 2015**



A photograph showing a sandy bank with a large, fallen log lying horizontally across it. The log is positioned in the upper half of the frame, with its roots exposed and extending downwards into the sand. The sand is light-colored and appears to be eroded, with some cracks and uneven surfaces. In the background, there are more logs and some sparse vegetation. The overall scene suggests a natural process of erosion or a breach in a bank.

**Le bois de sapins, au nord de la brèche →  
en face du méandre.**

**2 septembre 2015**

Le bois de sapins, au nord de la brèche →  
en face du méandre.

**2 septembre 2015**





**Le bois de sapins, la brèche**

**2 septembre 2015**

**Le bois de sapins, la brèche  
Le ré ensablement d'urgence**



**2 septembre 2015**

**Le méandre devant le bois de sapins, le courant à marée basse**



**2 septembre 2015**

**Le méandre devant le bois de sapins, le courant à marée basse,  
dans l'extrémité de la digue submersible**



**2 septembre 2015**

**Le bec de perroquet,  
l'Authie s'est éloignée, ce qui n'empêche pas  
les courants de marée d'attaquer violemment  
la dune du fait de leur proximité.**



**3 septembre 2015**

**Le bec de perroquet →**



**3 septembre 2015**

**Le bec de perroquet →**

**3 septembre 2015**



**Le bec de perroquet →**

**3 septembre 2015**



Le bec de perroquet →

3 septembre 2015



**Le bec de perroquet →**



**3 septembre 2015**

**Le bec de perroquet →**



**3 septembre 2015**

## Le bec de perroquet



3 septembre 2015

**Le filet, rappel depuis fin juin**

**L'Authie revient**



**23 juin 2015**



**Le filet, rappel depuis fin juin**

**L'Authie progresse encore**



**8 août 2015**



**Le filet, la semaine dernière**

**L'Authie progresse toujours**



**3 septembre 2015**



**Le méandre devant le bois de sapins, tend à être rejoint par celui qui revient au niveau du filet.**



**De plus près**



**3 septembre 2015**

**Devant le bois de sapins, rétrospective**



**22 novembre 2012, au plus fort de l'érosion violente**

## Devant le bois de sapins, rétrospective



25 janvier 2013, l'Authie est brusquement repartie, ouf!

## Devant le bois de sapins, rétrospective



## Devant le bois de sapins, rétrospective

blockhaus

authie

digue

**10 octobre 2014, le matelas s'est encore enrichi mais l'Authie a amorcé un retour au niveau du blockhaus qui se désensable.**

## Devant le bois de sapins, rétrospective



2 septembre 2015, no coment!