

# Anse du bois de sapins, anse du blockhaus, bec de perroquet

Le 9 octobre 2011

L'érosion se poursuit, toujours aussi forte, toujours aussi rapidement.

L'épisode des secondes plus grandes marées de l'année s'est terminé la semaine dernière par un temps exceptionnel inespéré.

Il n'empêche que l'érosion a continué de progresser. Les grandes marées ont miné la dune dont le sable est retombé sur le devant avant d'être progressivement emporté par le courant, phénomène cyclique que nous connaissons maintenant. L'enrochement est violemment attaqué tout comme la dune située à proximité immédiate. L'endroit est extrêmement dangereux à marée descendante car des pans de sable s'écroulent en bordure de chenal, le sable devient mouvant avant de tomber. Dimanche un enfant est tombé, par chance il était resté en bascule sur le bord. Quelques jours auparavant c'était un gros chien, dont les pattes se sont enlisées après la chute et qui de ce fait était resté bloqué, submergé . Il s'en est sorti de justesse.

Une centaine d'arbres environ tapisse la plage, la moitié sont des récents. Comme il y en avait 200 la semaine précédente, on peut penser que 200 à 250 arbres sont partis à la dérive pendant les grandes marées.

Voici quelques photos comparatives significatives, bien suivre les repères figurant sur certaines d'entre elles.

**Association de Défense Contre la Mer en Baie d'Authie**

Anse du bois de sapins  
extrémité de l'enrochement

Figure 1

repère



15 septembre 2011



Anse du bois de sapins  
extrémité de l'enrochement

Figure 2

repère



23 septembre 2011



Anse du bois de sapins  
extrémité de l'enrochement

**Figure 3**

repère



**9 octobre 2011**



Anse du bois de sapins

Figure 4

15 septembre 2011



Anse du bois de sapins

Figure 5

23 septembre 2011



Anse du bois de sapins

Figure 6



9 octobre 2011

Anse du bois de sapins


Figure 7

15 septembre 2011



Anse du bois de sapins


Figure 8



23 septembre 2011

Anse du bois de sapins

Figure 9



9 octobre 2011

Anse du bois de sapins

Figure 10



23 septembre 2011

Anse du bois de sapins

Figure 11

9 octobre 2011



Anse du bois de sapins

Figure 12

9 octobre 2011



Figure 13

Anse du bois de sapins

9 octobre 2011



Anse du bois de sapins

Figure 14

A

15 septembre 2011




Anse du bois de sapins

Figure 15

A

23 septembre 2011



Anse du bois de sapins

Figure 16

A

Les ballots de paille du dessus!!

9 octobre 2011



Anse du blockhaus

Figure 17

repère




28 mai 2011



Anse du blockhaus

Figure 18



28 mai 2011

Anse du blockhaus

Figure 19

repère



9 octobre 2011

