

## Point au 28 juillet 2011

**Digue rétrolittorale du bois de sapins** : les travaux suivent leur cours, la base de la digue est entièrement réalisée. Nous publierons prochainement des photos.

**Endiguement de la rive nord** : un nécessaire complément d'études est en cours. De ce fait l'enquête publique sera décalée. On peut quand même déplorer qu'après trois ans de conception du plan d'action (PAPI initié en 2012) , puis 6 ans de conception de la mise en oeuvre avec ses multiples réunions techniques, de concertations successives, il y ait encore des ajustements nécessaires après la présentation du projet final à la population.. 9 ans, ça finit par faire long. Il y a manifestement des choses qui ne fonctionnent pas bien sur le plan administratif.

**Le rechargement massif** : Du côté de la digue Barrois réhaussée , tout va bien, ce n'est que bénéfique . Par contre le poulier (banc de sable de Fort mahon) tend à pousser l'Authie dans les déflecteurs. Nous l'avons déjà souligné en mai.

Si les pieux (des troncs de chêne de 8 m enfouis de 6m environ) ne risquent pas de se déchausser, il ne faut cependant pas qu'ils laissent passer un courant s'il se révèle érosif, car le rôle d'un déflecteur est d'écarter. L'Authie fluctue mais apparemment pas suffisamment pour percer.

Il n'y a pas de drame car, comme on peut le constater dans les vues suivantes, il y a beaucoup de marge, mais c'est à surveiller tout en imaginant une parade.

Pourquoi pas une forme gué à l'envers qui ne ferait obstacle à l'Authie qu'à marée basse dans les déflecteurs qui ne feraient pas obstacle aux marées. Mais ce n'est qu'une réflexion ce n'est certainement pas si simple.

**Le bois de sapins les déflecteurs sud et nord, le 19 11 2020**



19 11 2020

**Le bois de sapins le déflecteur sud, le 20 01 2021**



**20 janvier 2021**

## Défecteurs nord et sud, digue barrois

digue barrois

Déf. sud

L'Authie est dans  
le déflecteur sud

Déf. nord

**28 avril 2021**



Le bois de sapins les déflecteurs sud et nord,

12 05 2021



**Le bois de sapins l'Authie est dans les deux déflecteurs,**



**21 07 2021**

**Le bois de sapins le déflecteur sud,**

Légère  
érosion

**28 juillet 2021**



**Le bois de sapins le déflecteur nord, le 20 janvier comparer avec la vue suivante**



**20 janvier 2021**

**Le bois de sapins le déflecteur nord, le 28 juillet, l'Authie passe dans le déflecteur mais pas de différence notable au niveau de la plage**



**28 juillet 2021**

**La digue barrois rehaussée, extrémité Est le 28 juillet 2021**  
**Beaucoup de sable accumulé**



**La digue barrois rehaussée, extrémité Ouest, le gué, le 28 juillet 2021**



**Derrière le déflecteur nord, le 28 juillet, des phoques au reposoir à marée basse  
Avant les travaux, ils ne s'y tenaient qu'à mi marée au montant et au descendant**



**Extrémité du bec de perroquet, accumulation de sable  
se végétalisant**

**28 juillet 2021**



**Maintenant comparons, avant et après les travaux  
Le bec de perroquet en Janvier 2020 début des travaux**



**Et le même endroit le 28 juillet 2021**




## Comparons

Le bois de sapins en septembre 2018 avant les travaux



**et le même endroit le 28 juillet 2021**



**On constate bien sûr des différences notoires mais aussi un plus fondamental en ces deux endroits pour les promeneurs.  
Lequel?**

**On peut maintenant passer sans danger au pied des dunes.  
C'est pour nous une forme de défense de notre environnement**