

Situation au 10 novembre 2018

La progression de l'érosion se poursuit rapidement du blockhaus à la grande dune. L'Authie parvient aussi maintenant au bord de la brèche, en son centre.

L'érosion progresse devant l'extrémité nord du barrage en big bags, à 30m de celui-ci.

Il n'y subsiste, face à la mer, qu'une très basse protection de 3m avant de gagner l'arrière, au même niveau de la plage et sans accumulation protectrice de sable devant le barrage..

la

Nous savons que la dune a reculé de 5m environ au nord de la brèche au vu des arbres marqués tombés de la dune, nous ferons prochainement des mesures car nous avons eu du mal à nous y retrouver du fait des bouleversements.

Les photos suivantes permettent de suivre l'évolution depuis le début de l'année, les photos significatives du précédent diaporama ont été conservées à des fins synthétiques.

LE BOIS DE SAPINS

De février à novembre 2018

9 novembre 2018 marée haute, coefficient 93



Rappel devant et nord bois de sapins depuis février

3 février 2018



10 mars 2018 Rappel devant et nord bois de sapins depuis février



Rechargement mi février

6 avril 2018

Rappel devant et nord bois de sapins depuis février



le 19 mai 2018

Rappel devant et nord bois de sapins depuis février



le 26 septembre 2018

Suivre aussi flèche rouge à droite



19 octobre 2018



10 novembre 2018



19 octobre 2018

B r è c h e



10 novembre 2018

B r è c h e





b r è c h e

B r è c h e

10 novembre 2018, zoom

A photograph showing a coastal area. In the foreground, there is a concrete structure, possibly a breakwater or a revetment, made of large, rectangular blocks. To the left of this structure is a sandy beach with some driftwood. To the right is a body of water. In the background, there is a line of trees on a dune.

19 octobre 2018
Extrémité nord du bois de sapins



**10 novembre 2018, devant l'extrémité nord du barrage en big bags
Au pied de l'arbre de droite on est à 3m de la plage et au niveau de
celle-ci. Cet arbre est à 30m des bigs bags, sans sable intermédiaire.**



19 octobre 2018
brèche



10 novembre 2018
brèche



10 novembre 2018
Brèche dans l'autre sens



**comparons, sud bois de sapins
avant le rechargement**



3 février 2018

6 avril 2018

**Comparons, sud bois de sapins
Après le rechargement**



5 mai 2018

**Comparons, Sud bois de sapins
Le 5 mai 2018**



Comparons, sud bois de sapins le 26 septembre 2018
La ligne noire sur la plage n'est pas la limite du rechargement
mais de la tourbe mise à jour. La plage recule en se creusant
Suivre aussi la flèche rouge : limite rechargement en cet endroit



19 octobre 2018



10 novembre 2018



19 octobre 2018



10 novembre 2018



10 novembre 2018

Erosion depuis Août

