

26 février 2022, après les tempêtes

Voici quelques photos du bois de sapins prises le 26 février dernier par Nathalie , riveraine très proche , qui nous a permis de les publier.

On peut constater que l'Authie reste éloignée alors que l'on aurait pu craindre que tout ce sable ventilé ait grossi le poulcier et fait dériver le fleuve vers la dune.

On peut voir également que la situation devant le bois reste sensiblement la même que celle constatée dans le diaporama du 5 février.

Bon, c'est une bonne nouvelle.

Mais heureusement que les coefficients avoisinaient « seulement » la valeur 90. C'est à méditer, il faut absolument achever le travail dans la fixation du cours de l'Authie et la protection du bois, comme ce qu'on a fait au bec de perroquet avec la digue Barrois.

Merci Nathalie

Le 26 02 2022, l'Authie éloignée

Authie

Défecteur nord

Authie

Photo Nathalie L.F.

Le 26 02 2022, le bois et l'Authie éloignée



Photo Nathalie L.F.

Le 26 02 2022 devant le bois




Photo Nathalie L.F.

Le 26 02 2022 devant le bois dans l'autre sens



Déflecteur sud

Photo Nathalie L.F.

**Le 26 02 2022 devant le bois
suite**




Photo Nathalie L.F.