

4-6 Août 2023

situation depuis l'amont de la digue Barrois jusque la base nautique

Photos de Philippe Cornu prises à marée basse, après la tempête Patricia du 2 août

On peut constater que,

- le cours de l'Authie est sensiblement le même qu'il y a deux mois

- le cordon dunaire a peu souffert devant le bois de sapins et au-delà sauf un peu plus au niveau du déflecteur sud où il existe une bonne réserve. La fortification allemande apparue il y a quelque temps y est plus dégagée.

L'évolution de la mise en œuvre du projet d'endiguement du fond de baie nord, nous inquiète de plus en plus.

Toujours pas d'enquête publique qui prévue à l'été 2012, puis 2022, n'est toujours pas organisée un an plus tard. Le calendrier de réalisation annoncé lors de la dernière réunion de concertation de mars 2021 prévoyait un début des travaux à l'automne de la même année pour une fin des travaux à l'hiver 2022 2023.

La situation devient préoccupante en deux endroits, nous y reviendrons bientôt.

Il s'agit quand même d'un programme d'action élaboré, à partir de 2012, à la demande de l'état, qui l'a validé en novembre 2015. L'état s'est engagé , alors qu'est ce qui boque et pourquoi?

4 août 2023, l'Authie
Vue générale,



4 août 2023, l'Authie suite



Pointe de Routhiauville
Fort Mahon

Authie

Authie

Authie

gué

Authie

Authie

Authie

Digue Barrois

Déflecteur nord

Déflecteur sud

Authie

Bois de
sapins

Bex de perroquet
Groffliers

Digue
rétro littorale



Bex de perroquet Groffliers

Authie

Digue Barrois

gué

Digue Barrois

4 août 2023, l'Authie
Suite, dans l'autre sens

Authie

Pointe de Routhiauville
Fort Mahon

4 août 2023, l'Authie
Le bois de sapins

Digue submersible de Beech

enrochement

Défecteur nord

Défecteur sud

Bois de
sapins



6 août 2023, Le bois de sapins



6 août 2023, Le bois de sapins



**6 août 2023,
Entre le bois de sapins et le bec de perroquet**



**6 août 2023,
En arrière du déflecteur nord**

