

**Annexe à la publication de
« Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage »
du 9 décembre 2023**

Vous trouverez ci après

1 photo témoin qui montre la destruction antérieure par érosion de coques juvéniles.

2 photos témoins qui montre l'état du cordon dunaire au nord du bois de sapins en 2019

4 photos témoins qui rappellent ce qu'était la digue barrois après sa construction, avec deux exemples du barrage exercé à marée basse par son vestige , en 2011 et 2017

1 photo témoin de la sortie (et l'entrée) de l'Authie à l'extrémité ouest de la digue. EN RAPPELANT QU'IL S'AGIT D'UNE DIGUE SUBMERSIBLE DE GUIDAGE LATERAL ET NON TRANSVERSAI.

- 1 photo de notre tract pour la pétition.

2018


Destruction de bancs
de coques juvéniles
par l'érosion



G



2 octobre 2019
Photo oubliée, ce qu'il reste en cet endroit




G +

G



1^{er} octobre 2019
La réalité



Vestige de la digue Barrois au bec de perroquet - 8 septembre 2011

En travers de l'Authie



8 septembre 2011 ZOOM

Balise 2,



Rappel, les fluctuations du courant font réapparaître quelque fois, à l'est, la partie basse dégradée

digue

authie

authie

digue

authie

28 décembre 2017





4 août 2023, l'Authie en contournement

SOS baie d'AUTHIE

2020

BARROIS REFAITE

RAPPEL
1600 riverains ont signé

SANS DIGUE
RETOUR DU RISQUE

Authie avant les travaux

NON A LA DESTRUCTION DE
LA DIGUE BARROIS REFAITE
12000 PERSONNES A NOUVEAU EN DANGER