

**Sos baie d'Authie
20 12 2020**

**Illustrations de la publication sur l'audition du 10 décembre 2020,
par la police de l'environnement suite à plaintes judiciaires**

Novembre 2013
La brèche du bois de sapins





1984

Pose des palplanches de la mise à l'eau des sternes



2012 et la suite

**, la chute inexorable des iris fétides du domaine du conservatoire sur la plage,
personne pour les récupérer et les réimplanter.**

2018

Destruction de bancs
de coques juvéniles
par l'érosion



La continuité hydraulique parlons en

2011, les vestiges de la digue Barrois



18 février 2018

La continuité hydraulique parlons en

3

1 vestiges de la digue Barrois

2

1



La continuité hydraulique parlons en
18 février 2018

1 vestiges de la digue Barrois

**La continuité hydraulique parlons en
5 novembre 2019, comparer le bec avec février 2018**



Le bec de perroquet

16 novembre 2019

**Pour avoir une idée des proportions
trouver la personne sur la photo**



16 décembre 2020 après les travaux

Il est 9h14

Marée basse à 7h42

Marée de Coefficient 99 à 00h30

Nous sommes au niveau le plus bas

Zoomer sur le gué et comparer avec les photos précédentes
pour l'ensemble du secteur

gué

16 12 2020



16 octobre 2020, derrière la digue Barrois rehaussée, côté Berck
Les arénicoles reviennent en quantité
Bon signe