

L'anse du bois de sapins

L'anse du blockhaus

21 mars 2011

L'apport de sable a un peu modifié la plage devant l'endroit qui a été comblé. Des repères ont été enfouis. Le temps calme et ensoleillé a permis de profiter d'un superbe spectacle. Un technicien de la DDTM 62 était présent, devant l'endroit ré ensablé, pendant la grande marée de lundi. Il y avait aussi les pompiers de Berck, en surveillance dans la baie, dans plusieurs zodiacs et un jet ski.

Pour notre part, nous avons accueilli le jour même Thomas Benech, journaliste à France bleu nord. (Par son action, Mr Benech nous avait permis d'apprendre que les dunes pouvaient intégrées au plan digue).Le reportage est passé le soir à 18h00, nous en avons l'extrait.

Les regards des visiteurs se sont surtout portés sur la zone ré ensablée, généralement sans remarquer que le chenal progresse toujours, même devant cette zone, qui ne se situe plus qu'à 9m du bord. Moins 3 m en un mois environ, ce serait peu si nous n'étions si près du trait de côte. Le creux est toujours aussi Impressionnant. La progression est toujours rapide, préoccupante et ruineuse au niveau de l'enrochement de la grande dune et de l'anse du Blockhaus.

Combien de fois faudra t-il le répéter? Combien de fois faudra t-il aussi demander l'avis de des services départementaux sur ce sujet pour qu'ils se prononcent enfin?

Ne serait-il pas possible aussi de se pencher dès maintenant sur ce problème tout en réglant l' autre. Agir en « multi tâches » en quelque sorte?

Les opérations d'apport de sable devraient reprendre lundi prochain pour un volume de 3000 m³ environ. Elles consisteraient à combler des brèches en bord de dunes, à côté, au sud, du bois de sapins. Nous n'avons pas reçu d'information sur ce point, sauf via la presse

Association de défense contre la mer en Baie d'Authie

<http://www.sos-baie-authie.net/>

Figure 1

Deux marqueurs ont été installés le 11 mars 2011



3b'

3a'

Erosion actuelle
rapide et aggravée

11 mars 2011

Figure 2



3a'

Le recul de la plage n'a été que d'un mètre en cet endroit

21 mars 2011

Figure 3

3a''

**Le recul est maintenant plus rapide à ce niveau
Un nouveau repère y a été placé.**

3a'

21 mars 2011

Figure 4

Enrochement

3b'


Cette nouvelle marque avait été faite le 11 mars,
à 13m60 du bord du chenal

11 mars 2011



Figure 5

Enrochement



La marque 3b' est aujourd'hui à 5,30m du bord. Une marque 3b'' a été peinte 6m en arrière.

Le recul est de 8,30 m en dix jours

21 mars 2011

Figure 6



Ré ensablement au **point critique**

Remblai sur le devant

18 mars 2011

X

Figure 7



Ré ensablement

21 mars 2011

X

Figure 8



Figure 9



Prochain ré ensablement?, deux siffle vent (à confirmer)

5m

21 mars 2011

Anse du Blockhaus, le creux du chenal est moins profond, mais la progression est rapide

Figure 10



Le repère naturel retenu le 11 mars 2011 a disparu.
Un piquet a été planté le 20 mars à 7,5m du bord. Le lendemain, il n'en était plus qu'à 5,30m (moins 2,20m), un nouveau a été planté 9m en arrière, le lendemain.

21 mars 2011

Anse du Blockhaus, deux socles d'asperges Rommel apparaissent derrière celui précédemment apparu au bord du chenal

Figure 11

Pour la petite histoire, les ruines présentes devant celle du blockhaus, proviennent d'un ouvrage qui semblait être une balise (ou un phare?). Les deux fortifications furent bourrées de munitions, de mines et autres engins explosifs par les démineurs qui les firent exploser.



20 mars 2011



20 mars 2011 – Pleine mer, juste derrière le Bec de Perroquet



20 mars 2011 Pleine mer – Baie d'AUTHIE nord, côté mer